

TI108 – Cleaning and maintaining powder coatings

Procedura pratica

Risciacquare con abbondante acqua. Pulire con una soluzione umettante e utilizzare una spugna o un panno morbido come aiuto. Risciacquare e asciugare.

Procedura specifica in base al tipo di sporco

Rimuovere i rivestimenti grassi con una soluzione concentrata di bagnante, alcol o tensioattivo dopo un breve tempo di esposizione.

Macchie di calce, residui di malta e schizzi di cemento si rimuovono con aceto di gesso diluito 1:1 (9,6%).

Trattare le macchie di silicone e i residui di colla con un detergente per silicone.

Se necessario, trattare le macchie ostinate non definite con un detergente per facciate (ad es. Ambruch 1, www.ambruch.de).

Note

Particolare attenzione deve essere prestata ai verniciare con effetti metallici, mica perlati e opachi. Di conseguenza, è necessario verificare che le misure elencate in determinate procedure non compromettano la superficie.

Procedura specifica in base al tipo di sporco

Società sottoposte a revisione in Svizzera: www.szff.ch

Assolutamente vietato

Pulitori a base di solventi, diluenti, acetone, idrocarburi clorurati, ecc.

Acidi, alcali e pulitori fortemente alcalini

Agenti abrasivi o ausiliari abrasivi