

Technical Information

TI108 – Pulitura e manutenzione dei rivestimenti in polvere

Procedura pratica

Risciacquare con abbondante acqua. Pulire con una soluzione umettante e utilizzare una spugna o un panno morbido come aiuto. Risciacquare e asciugare.

Procedura specifica in base al tipo di sporco

- Rimuovere i rivestimenti grassi con una soluzione concentrata di bagnante, alcol o tensioattivo dopo un breve tempo di esposizione.
 - Macchie di calce, residui di malta e schizzi di cemento si rimuovono con aceto di gesso diluito 1:1 (9,6%).
 - Trattare le macchie di silicone e i residui di colla con un detergente per silicone.
 - Se necessario, trattare le macchie ostinate non definite con un detergente per facciate (ad es. Ambruch 1, www.ambruch.de).
-

Note

Particolare attenzione deve essere prestata ai verniciare con effetti metallici, mica perlati e opachi. Di conseguenza, è necessario verificare che le misure elencate in determinate procedure non compromettano la superficie.

Procedura specifica in base al tipo di sporco

Società sottoposte a revisione in Svizzera: www.szff.ch

Assolutamente vietato

- Pulitori a base di solventi, diluenti, acetone, idrocarburi clorurati, ecc.
 - Acidi, alcali e pulitori fortemente alcalini
 - Agenti abrasivi o ausiliari abrasivi
-

